

Gegenüberstellung Istzustand und Situation nach dem Umbau

Kriterium	Istzustand	Situation nach dem Umbau
Lage	im Neuen Rathaus, zentral, aber etwas versteckt und häufig von Gästen im Stadtbild nicht wahrgenommen	- zentral und mitten in der Innenstadt, mit Blickbeziehung zur zentralen Straßenbahnhaltestelle und dem publikumsintensiven Einkaufszentrum „Stadt Galerie“ - gegenüber dem Wende-Denkmal als maßgeblicher touristischer Anziehungspunkt in Plauen, - direkt auf dem Weg vom Busparkplatz zum Stadtzentrum
Erreichbarkeit	- Gut erreichbar, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln - durch die Lage in der Fußgängerzone ist die Anfahrt allerdings beschwerlich, - Zugang aus Richtung Fußgängerzone bergauf	Gut erreichbar mit Auto, Bus, öffentlichen Verkehrsmitteln Zugang aus Richtung Parkplätze und Busparkplatz ohne Steigung
Zugang	Behindertengerecht, aber verwinkelt und relativ dunkel, durch Vorbau und anschließend 2 Glastüren (teilw. automatisch öffnend) zu betreten	Behindertengerecht, entsprechend den Bedürfnissen zu gestalten (offen, leicht zugänglich)
Außenwirkung	Schmale Fenster (Denkmalschutz) wenig Außenwerbung/Sichtbarkeit relativ dunkel	Große Fenster, die für eine offene, moderne Einrichtung stehen, bessere Sichtbarkeit aus Richtung Stadtzentrum, gut beleuchtet, hell, gut beschildert
Toiletten	Keine Toiletten für Besucher	Öffentliche Toiletten, insbesondere auch für Gäste, die mit Reisebussen anreisen (siehe Parkplätze)
Barrierefreiheit	Nicht uneingeschränkt barrierefrei (verwinkelter Zugang)	Barrierefreier Zugang
Parkplätze	Parkmöglichkeiten im Umfeld vorhanden, befinden sich jedoch in der Fußgängerzone, schlecht erreichbar	Gut zu erreichende Parkplätze im direkten Umfeld Busparkplätze in unmittelbarer Nähe
Innenausstattung	Aus den Anfängen der 1990er Jahre, geprägt durch die denkmalgeschützte Raumaufteilung	Moderne zeitgemäße Innenausstattung am Bedarf orientierte Raumaufteilung möglich
	-	